

Memoria de los trabajos de carpintería en la iglesia de San Román

ALCOBA DE LA TORRE (SORIA)

2-12-AGOSTO-2020

Puertas de entrada (tambor interior)



ANTES



ANTES

Puertas de entrada (tambor interior)



ANTES



ANTES

Puertas de entrada (tambor interior)



DURANTE



DURANTE

Puertas de entrada (tambor interior)



DURANTE



DESPUÉS

Bancos de chopo (lijado y barnizado)



ANTES



ANTES

Bancos de chopo (lijado y barnizado)



ANTES



DURANTE

Bancos de chopo (lijado y barnizado)



DURANTE



DURANTE

Bancos de chopo (lijado y barnizado)



DESPUÉS

Mesa de sacristía



ANTES



DURANTE



DURANTE


Mesa de sacristía



DURANTE



DURANTE



DURANTE

Mesa de sacristía



DESPUÉS



DESPUÉS



DESPUÉS

Puerta de la sacristía (repintado)



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

Armario de la sacristía

Retirada del viejo y montaje de uno nuevo



ANTES



DURANTE



DURANTE

Armario de la sacristía

Retirada del viejo y montaje de uno nuevo



DURANTE



DESPUÉS



DESPUÉS

Armario de la sacristía

Retirada del viejo y montaje de uno nuevo



DESPUÉS